

## शिरोपरि जलाशय के कैम्पस की स्थिति

जनपद का नाम : आजमगढ़

ग्राम पंचायत का नाम : अल्लनीपुरा

ब्लाक का नाम : अजमगढ़पुरा

दिनांक : 11-12-2024

क्र.सं.	आइटम	हाँ	नहीं	टिप्पणी
1	प्रवेश द्वार की स्थिति (Main Gate)	✓		
2	ओओएचटीओ बाउन्ड्रीवाल की स्थिति	✓		
	i. प्लास्टर हुआ है अथवा नहीं	✓		अच्छा Omling (दोहरा है)
	ii. पेन्टिंग हुई है अथवा नहीं	✓		11-DEC-2024 तक पेंट हो गया है
	iii. बाउन्ड्रीवाल में कोई दरार है अथवा नहीं		✓	
3	ओवर हेड टैंक (ओ.एच.टी.)	✓		
	i. फर्श की स्थिति	✓		फर्श पर पानी रखा है
	ii. जल जीवन मिशन स्लोगन है या नहीं		✓	
	iii. लीकेज है या नहीं	✓		
	iv. वाल्व लीकेज है या नहीं	✓		
	v. कैम्पस में शिकायत पेट्री है या नहीं		✓	
	vi. कैम्पस में ऑपरेटर का नम्बर लिखा है या नहीं		✓	
	vii. ओ.एच.टी. की सफाई की तिथि		✓	दिसंबर 1, 2024, 15 फरवरी 2025
4	पम्प हाउस			
	i. इलेक्ट्रिक बोर्ड की स्थिति		✓	
	ii. स्टेबलाइजर की स्थिति		✓	
	iii. पम्प की स्थिति		✓	
	iv. दरवाजे की स्थिति	✓		
	v. खिड़कियाँ जाली लगी है या नहीं		✓	
	vi. फर्श की स्थिति	✓		इलाज है
	vii. पम्प हाउस में पेन्टिंग है या नहीं	✓		अच्छा
	viii. छत में लीकेज है या नहीं		✓	
	ix. क्लोरिनेटर सिस्टम कार्य कर रहा है या नहीं		✓	
5	स्टाफ क्वार्टर	✓		
	i. दरवाजे की स्थिति	✓		रफ्तार से, फर्श लोका कार्य कर रहा है
	ii. खिड़कियाँ जाली लगी है या नहीं		✓	
	iii. फर्श की स्थिति		✓	
	iv. किचन, बाथरूम एवं शौचालय में जलापूर्ति है या		✓	
	v. छत में लीकेज है या नहीं		✓	
	vi. स्टफ क्वार्टर में पेन्टिंग है या नहीं		✓	
6	कैम्पस के भीतर जल निकासी है या नहीं		✓	
7	योजना के विवरण से संबंधित बोर्ड लगा है या नहीं		✓	
8	कैम्पस में सफाई है या नहीं		✓	
9	ऑपरेटर को समय पर वेतन मिल रहा है या नहीं			
10	ऑपरेटर कार्यरत है या नहीं			ऑपरेटर लोके गए हैं और अफेस में कार्य कर रहे हैं
11	ओओएचटीओ कैम्पस में मिट्टी को भराई ठीक प्रकार से हुई है अथवा नहीं	✓	✓	ऑपरेटर लोके गए हैं और अफेस में कार्य कर रहे हैं

कंसल्टिंग इंजीनियर  
हस्ताक्षर

सचिव  
हस्ताक्षर

सहायक विकास अधिकारी  
हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान  
हस्ताक्षर

अधिम अमि०/सहा० अमि०/अवर अमि०  
30 प्र० जल विभाग (ग्रामीण)  
हस्ताक्षर

जिला पंचायत राज अधिकारी  
हस्ताक्षर









